



# REFERENCIAS DE OBRAS

**SUBESTACION ELECTRICA VALLDONZELLA DE BARCELONA (DRAGADOS)**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, MUROS PANTALLA, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y CUBIERTA CON **POLIUREA PB2K**.

**APARCAMENT CIUTAT MERIDIANA (DRAGADOS)(BSM):**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE PANTALLAS, JUNTAS Y FOSOS DE ASCENSOR.

**EIX DIAGONAL (DRAGADOS)**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE GALERIA DE TELEFONICA (BAJO FREATICO)

**REFUERZO ESTRUCTURAL DEL APARCAMIENTO DEL HOSPITAL DEL MAR DE BARCELONA (DRAGADOS)**

TRABAJOS REALIZADOS: INYECCIÓN DE RESINA EPOXI DE REFUERZO EN FISURAS EN JACENAS Y PILARES

**CENTRO CULTURAL AERONÁUTICO DEL PRAT DE LL. (DRAGADOS)**

TRABAJOS REALIZADOS: SELLADO DE JUNTAS ENTRE PREFABRICADOS Y IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y PINTADO DE PAVIMENTO CON RESINAS EPOXI.

**COLA DE MANIOBRAS BELLVITGE (DRAGADOS)**

TRABAJOS REALIZADOS: SELLADO DE JUNTAS DE PANTALLA CON FILTRACIONES (INYECCION DE RESINAS), IMPERMEABILIZACION DE ARQUETAS.

**UTE L9 ESTACIONS (COMSA,DRAGADOS,ACSA)**

ESTACIONES TORRASSA, COLLBLANC, CAMPUS NORD, GORNAL,

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA POZO, SELLADO DE JUNTAS ENTRE LOSA Y MURO, IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPOSITOS.IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS CON **POLIUREA PB2K**

**UTE NOU HOSPITAL DE REUS (DRAGADOS, ABANTIA)**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS, SELLADO DE JUNTAS, INYECCION DE RESINAS HIDROREACTIVAS, SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON HYPALON, IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPOSITOS.

**UTE TECNOPARK (DRAGADOS)**

TRABAJOS REALIZADOS: REPARACION DE FILTRACIONES EN CUBIERTA CON MEMBRANA CONTINUA DE **POLIUREA PB2K**, IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS, FOSOS DE ASCENSOR Y REPARACIÓN DE HORMIGÓN.

**UTE TERMINAL AEROPUERTO DEL PRAT DE LLOBREGAT (FERROVIAL, COMSA, DRAGADOS)**

TRABAJOS REALIZADOS: REPARACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN CUBIERTA CON **POLIUREA PB2K**, SELLADO DE PASATUBOS DE INSTALACIONES, IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS CON POLIUREA PB2K

**UTE L9 TUNEL FMB (TUNEL ESTACIÓN CANZAM)**

TRABAJOS REALIZADOS: INYECCIÓN DE RESINAS HIDROEXPANSIVAS EN JUNTAS ENTRE DOBELAS Y SELLADO FINAL CON BANDA DE MORTERO ELASTICO ARMADO CON MALLA.

**BENJUMEA (REPARACIÓN DE COLECTOR C/MARE DE DEU DE BELLVITGE)**

TRABAJOS REALIZADOS: REPARACIÓN DE HORMIGÓN EN LOSA SUPERIOR DEL COLECTOR, REPICANDO EL HORMIGÓN EN MAL ESTADO, CAMBIANDO ARMADO EN MAL ESTADO, PASIVADO DE LAS ARMADURAS, PROYECTADO DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA Y ACABADO CON MORTERO IMPERMEABLE.

**UTE L9 LLOBREGAT (DRAGADOS, COMSA, ACSA)**

INTERCAMBIADOR TORRASSA:

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON **POLIUREA PB2K**, REPARACIÓN DE HORMIGÓN EN MUROS PANTALLA, IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS, SELLADOS DE FILTRACIONES EN JUNTAS MEDIANTE INYECCIÓN DE RESINAS

**UTE ESTACIONES L9 BESOS (DRAGADOS, COMSA)**

ESTACIÓN SANTA ROSA:

TRABAJOS REALIZADOS: SELLADO DE POZOS DE BOMBEO CON RESINAS ACUAREACTIVAS Y SELLADO JUNTA ENTRE LOSA POZO Y PANTALLA CON MORTEROS DE SATURACIÓN CAPILAR.

**UTE GORG (POZO BIFURCACIÓN GORNAL)**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MEMBRANA CONTINUA DE POLIUREA PB2K.

**UTE ETAP (DRACE)**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPOSITOS DE COMPENSACIÓN, LECHOS DE CALCITA CON MORTEROS IMPERMEABLES Y INYECCIÓN DE RESINAS HIDROREACTIVAS EN JUNTAS DE HORMIGONADO CON FILTRACIONES.

**UTE RICARD VINYES (DRAGADOS)**

TRABAJOS REALIZADOS: COLOCACIÓN DE LAMINA DRENANTE ANTIHUMEDAS DELTA PT DE BASF.

**UTE TUNELADORA METRO (ESTACIÓN MAS BLAU Y PRAT DE LLOBREGAT)**

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MEMBRANA CONTINUA DE POLIUREA PB2K, INYECCION DE RESINAS HIDROREACTIVAS EN JUNTAS DE PANTALLA Y IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS Y MUROS PANTALLA CON MORTEROS DE SATURACIÓN CAPILAR.

**UPC CAMPUS BESOS (OHL)**

TRABAJOS REALIZADOS: COLOCACIÓN DE TIRAS DE BENTONITA DE SODIO ,IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, JUNTAS, MUROS PANTALLA Y REPARACIÓN DE HORMIGÓN CON MORTEROS DE SATURACIÓN CAPILAR.

**105 VIVIENDAS EN C/ANTONIO MACHADO EN VILADECANS (VOPI 4)**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, JUNTAS, MUROS PANTALLA Y REPARACIÓN DE HORMIGÓN CON MORTEROS DE SATURACIÓN CAPILAR.

**UTE DESALADORA EL PRAT DE LLOBREGAT (DRACE)**

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON MORTEROS DE SATURACIÓN CAPILAR Y INYECCIÓN DE RESINAS EN PASATUBÓS EN ENTRADA DE AGUA DE MAR (CAPTACIÓN)

**SERVIAL:OBRA URBANIZACIÓN EL PLA SANT FELIU DE LLOBREGAT:**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTOR MEDIANTE SELLADO DE JUNTAS ENTRE PREFABRICADOS,COLOCACIÓN DE BANDAS DE PVC TIPO HYPALON Y IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLERO PUENTE CON **POLIUREA PB2K**.

**UTE SERVIAL-ENVAS CENTRAL DE RESIDUOS DE SABADELL:**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS,JUNTAS BAJO NIVEL FREATICO CON MORTEROS DE SATURACIÓN CAPILAR,IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON **POLIUREA PB2K**.

**COLEGIO SANT MEDIR (CONS.TRADE).**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON **POLIUREA PB2K**.

**TEMPLO EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMILIA**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS CON MEMBRANA CONTINUA DE POLIURETANO ALIFATICO,REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTEROS EPOXI,PINTADO DE PAVIMENTOS CON POLIURETANO ALIFATICO Y IMPERMEABILIZACIÓN DE BOBEDAS DE HORMIGÓN CON MORTERO IMPERMEABLE ANTICARBONATACIÓN.

**AGBAR:(FONT MAGICA Y FONTS MARIA CRISTINA)**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DEL VASO CENTRAL SUPERIOR DE LA FONT MAGICA Y SELLADO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE EL HORMIGÓN Y EL NUEVO CALDERIN DE SURTIDORES.EN LAS FONTS DE MARIA CRISTINA SE REALIZÓ LA IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL CON MEMBRANA CONTINUA DE POLIURETANO, PROTEGIDA CON MORTERO ELASTICO ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO.

**ACSA: IMPERMEABILIZACIÓ DE 27 FONTS ORMAMENTALS EN BARCELONA)**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE VASOS DE FUENTES MEDIANTE MORTERO IMPERMEABLE Y ELASTICO,ACABADO CON POLIURETANO ALIFATICO.

**AUTOVIA A-27 EL MORELL (FCC)**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTOR DE RIEGO CON MORTERO IMPERMEABLE ELASTICO Y SELLADO DE JUNTAS ENTRE MODULOS PREFABRICADOS CON BANDA DE PVC ANCLADA CON RESINA EPOXI (SISTEMA COMBIFLEX)

**IKEA SABADELL (RODIO)**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS PANTALLA CON MORTERO DE SATURACION CAPILAR, JUNTAS DE PANTALLA, INYECCION DE RESINAS HIDROEXPANSIVAS ,REPARACION DE HORMIGON, IMPERMEABILIZACION DE GALERIAS DE EVACUACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN DE FOSOS DE ASCENSOR, IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPOSITOS CONTRA INCENDIOS.

**AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT:**

**ESTACIÓN DE BOMBEO FREÁTICO C/ANSELM CLAVE.**

TRABAJOS REALIZADOS: INYECCION DE RESINAS HIDROEXPANSIVAS EN ARQUETA Y JUNTAS DE PANTALLA.

**IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO PL MESTRE ESTALELLA:**

TRABAJOS REALIZADOS: PARKING DE LA FINCA CON FILTRACIONES AFECTADA POR LAS OBRAS DE METRO DE LA L9 DE LA PL. CATALUNYA DEL PRAT DE LLOBREGAT, EN LA CUAL SE IMPERMEABILIZARON LA LOSA, LOS MUROS, JUNTAS DE PANTALLA, VIGA DE CORONACIÓN , JUNTA MURO-LOSA, REPARACIÓN DE HORMIGÓN, INYECCIÓN DE RESINAS HIDROEXPANSIVAS, COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN LOSA CON MODULOS CAVITI H5 Y CREACIÓN DE SOLERA DE 7CM.

**ESTACIÓN AVE GIRONA (DRAGADOS)**

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON **POLIUREA PB2K**.

**TRAMO AVE MONTORNES PAI -ALDESA**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS PUENTE CON **POLIUREA PB2K**

**TRAMOS AVE GIRONA.(CORSAN CORVIAN)**

TRABAJOS REALIZADOS: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA FALSO TUNEL CON **POLIUREA PB2K**.